

Zubehör für Metrahit 2/Metrahit 2+

1. WZ11B Zangenstromsensor 0,5 ..20 / ..200AAC, umschaltbar
2. WZ12B Zangenstromsensor 10mA ... 100AAC, 100mV/A, $\pm 2\%$
3. WZ12C Zangenstromsensor 1mA ..15 / ..150AAC, umschaltbar
4. WZ12D Zangenstromwandler 30mA ... 150AAC, 1000:1, 1mA/A, $\pm 2,5\%$
5. Z3512A Zangenstromsensor 1/10/100/1000 AAC, umschaltbar
6. Z3512 Zangenstromwandler 0,5 ... 1000 AAC, 1 mA/AAC, 0,5 ... 0.7%
7. Z3511 Zangenstromwandler 4 ... 500 AAC, 1 mA/A, 3%
8. Z3431-3 Temperatur-Tastkopf mit Tauchfühler, NiCr-Ni, -20..+350°C
9. Z3431-4 Temperatur-Tastkopf ohne Fühler, NiCr-Ni, -25°C.. +1150°C
10. Z3431-9 Temperatur-Tastkopf ohne Fühler, NiCr-Ni, -20°C.. +350°C
11. SM16 Strom-Messadapter
12. KS-NTS Kabelset mit verschiedenen Prüfspitzen, max. 20 A, 1000 V CAT III
13. KS17-ONE Kabelset, max. 16 A, 600 V / CAT III, Länge 1,30 m
14. KS17-2 Kabelset, max. 16 A, 1000 V / CAT III, Länge 1,30 m
15. KY94 Hakenclip (1 Paar) für KS17-2
16. KY95-3 Krokodilclip (1 Paar) für KS17-2
17. F829 Tragtasche für 1 METRAHit mit Gummihülle und Fühler oder für 1 METRAMax
18. F836 Bereitschaftstasche für METRAHit
19. F840 Bereitschaftstasche für 2 METRAHit, 2 Adapter + Zubehör
20. HitBag Gürteltasche für METRAHIT und METRAport
21. HC20 Hartschalenkoffer für 1 METRAHit und Zubehör
22. HC30 Hartschalenkoffer für 2 METRAHit und Zubehör
23. Z3431-2 Hochfrequenz-Tastkopf 100kHz - 750MHz, 0,25..50V AC
24. Sicherungen Sicherungen für Multimeter
25. METRAFLEX 3000 Flexibler Stromsensor 30/300/3000 A, 100-1mV/A, Schleifenlänge 610mm
26. TF400SURFACE Oberflächen-Temperatursensor, Thermoelement Typ K
27. CP30 AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30A, 25mm \emptyset
28. CP330 AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 300A, 25mm \emptyset
29. CP1100 AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 1000A, 32mm \emptyset
30. HIT CLIP Magnethalter und Klettbefestigung für METRAHIT Multimeter mit Gummischutzhülle
31. Z502U Magnetische Messspitzen mit Berührschutz - Set mit Magnethalter (neu)
32. METRAFLEX 300M Flexibler Stromsensor 3/30/300 A, 1000-10mV/A, Schleifenlänge 160mm (neu)
33. KS-AP Kabelset mit verstellbaren Prüfspitzen, 1000V / CAT II und CAT IV (neu)
34. CP1800 AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 1800A, 32mm \emptyset (neu)
35. HitBag+ Gürteltasche, groß - für METRAHIT und METRAport